

**Unterlage für eine Entscheidung nach § 18 AEG
4. Planänderung gemäß § 73 (8) VwVfG****Gutachterliche Aussage zu Altlasten
(Nur zur Information)****S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn**

DB Netz AG
~~L-NG-MI-N I.NI-MI-F-N~~
Hahnstraße 49
60528 Frankfurt am Main

PFA 1-3 – Nordmainische S-Bahn

Strecke 3685 von Bau-km 54,310 – Bau-km 71,900

gez. i.V. B. Baser

Frankfurt (Main), den ~~08. NOV. 2017~~
~~06. Dez. 2016~~
~~14. Sep. 2018~~
~~28. Jun. 2019~~
01. Dez. 2022

Inhalt Anlage 12.7

Anlagen-Nr.	Bezeichnung / von – bis km	
12.7.0	PFA 2 – Maintal	Textteil
	Altlastengutachten, Historische Erkundungen und orientierende Streckenerkundung	Stand 08.04.2010
12.7.1	Übersichtslageplan	
12.7.2	Amtliche Karten	
12.7.2.1	km 54+310 bis km 71+900	Geologische Karte
12.7.2.2.1	km 54+310 bis km 71+900	Hydrogeologische Karte
12.7.2.2.2	km 54+310 bis km 71+900	Hydrogeologische Karte
12.7.2.3	km 54+310 bis km 71+900	Wasserschutzgebietskarte

Anlagen-Nr.	Bezeichnung / von – bis km	
12.7.3	Historische Karten und Pläne	entfällt
12.7.4	Protokolle Ortsbesichtigungen	entfällt
12.7.5	Protokolle, Begehungen zur Koordination, Überprüfung der Geländearbeiten	entfällt
12.7.6	Protokolle Befragungen	entfällt
12.7.7	Recherchiertes Aktenmaterial	52 Blatt
12.7.8a - ersetzt 12.7.8	Lagepläne der Verdachtsflächen und Untersuchungspunkte	1:1.000
12.7.8.8a - ersetzt 12.7.8.8	km 59+778 bis km 60+281	1:1.000
12.7.8.9a - ersetzt 12.7.8.9	km 60+281 bis km 61+176	1:1.000
12.7.8.10a - ersetzt 12.7.8.10	km 60+281 bis km 61+176	1:1.000
12.7.8.11a - ersetzt 12.7.8.11	km 62+079 bis km 62+982	1:1.000
12.7.8.12a - ersetzt 12.7.8.12	km 62+982 bis km 63+885	1:1.000
12.7.8.13a - ersetzt 12.7.8.13	km 63+885 bis km 64+788	1:1.000
12.7.8.14a - ersetzt 12.7.8.14	km 64+788 bis km 65+691	1:1.000
12.7.8.15a - ersetzt 12.7.8.15	km 65+691 bis km 66+589	1:1.000
12.7.8 - wird ersetzt durch 12.7.8a	Lagepläne der Verdachtsflächen und Untersuchungspunkten 1:1.000	
12.7.8.8 - wird ersetzt durch Anlage 12.7.8.8a	km 59+778 bis km 60+281	1:1.000
12.7.8.9 - wird ersetzt durch Anlage 12.7.8.9a	km 60+281 bis km 61+176	1:1.000
12.7.8.10 - wird ersetzt durch Anlage 12.7.8.10a	km 60+281 bis km 61+176	1:1.000
12.7.8.11 - wird ersetzt durch Anlage 12.7.8.11a	km 62+079 bis km 62+982	1:1.000
12.7.8.12 - wird ersetzt durch Anlage 12.7.8.12a	km 62+982 bis km 63+885	1:1.000
12.7.8.13 - wird ersetzt durch Anlage 12.7.8.13a	km 63+885 bis km 64+788	1:1.000
12.7.8.14 - wird ersetzt durch Anlage 12.7.8.14a	km 64+788 bis km 65+691	1:1.000
12.7.8.15 - wird ersetzt durch Anlage 12.7.8.15a	km 65+691 bis km 66+589	1:1.000

Anlagen-Nr.	Bezeichnung / von – bis km	
12.7.9	Umwelttechnische Schnitte mit Bewertungsband 1:1.000 / 1:100	
12.7.9.8	km 59+778 bis km 60+281	L 1:1.000 H 1:100
12.7.9.9	km 60+281 bis km 61+176	L 1:1.000 H 1:100
12.7.9.10	km 61+176 bis km 62+079	L 1:1.000 H 1:100
12.7.9.11	km 62+079 bis km 62+982	L 1:1.000 H 1:100
12.7.9.12	km 62+982 bis km 63+885	L 1:1.000 H 1:100
12.7.9.13	km 63+885 bis km 64+788	L 1:1.000 H 1:100
12.7.9.14	km 64+788 bis km 65+691	L 1:1.000 H 1:100
12.7.9.15	km 65+691 bis km 66+589	L 1:1.000 H 1:100
12.7.10	Probennameprotokolle Boden	31 Blatt
12.7.11.1	Schichtenverzeichnisse, Bohrprofile BK 08/01 bis BK 08/85	384 Blatt
12.7.11.2	Schichtenverzeichnisse, Bohrprofile BK 08/86 bis BW 08/16	158 Blatt
12.7.12	Tabellarische Zusammenstellung aller Untersuchungsergebnisse	
12.7.12.1	Übersicht Mischprobenzusammenstellung PFA 2	2 Blatt
12.7.12.2.1	Bewertung der Untersuchungsergebnisse nach LAGA Bauschutt	1 Blatt
12.7.12.2.2	Bewertung der Untersuchungsergebnisse aus [U1] nach LAGA Bauschutt	1 Blatt
12.7.12.3.1	Bewertung der Untersuchungsergebnisse nach LAGA Boden	1 Blatt
12.7.12.3.2	Bewertung der Untersuchungsergebnisse aus [U1] nach LAGA Boden	1 Blatt

Anlagen-Nr.	Bezeichnung / von - bis km	
12.7.12.4.1	Bewertung der Untersuchungsergebnisse nach BBodSchV	1 Blatt
12.7.12.4.2	Bewertung der Untersuchungsergebnisse aus [U1] nach BBodSchV	1 Blatt
12.7.12.5.1	Bewertung der Untersuchungsergebnisse nach Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ für Bauschutt	1 Blatt
12.7.12.5.2	Bewertung der Untersuchungsergebnisse aus [U1] nach Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ für Bauschutt	1 Blatt
12.7.12.6.1	Bewertung der Untersuchungsergebnisse nach Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ für Boden	1 Blatt
12.7.12.6.2	Bewertung der Untersuchungsergebnisse aus [U1] nach Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ für Boden	1 Blatt
12.7.13	Laborberichte	14Blatt
12.7.14	Vermessungsunterlagen und Tabelle Hoch-/Rechtswert und NHN-Höhen aller Untersuchungspunkte	12 Blatt
12.7.15 - entfällt ersatzlos	Konzept zur technischen Altlastenerkundung der Verdachtsflächen und zur vertieften Streckenerkundung	17 Blatt
12.7.16a - neu	Umweltechnisches Gutachten Bewertung von Altlastenverdachtsflächen	Textteil
Hinweis: Anlage Nr. 12.7.16.1.1 bis 12.7.16.1.7 „entfällt - bleiben frei“		
12.7.16.1.8a - neu	km 8+400 bis km 8+900 (Strecke 3660)	1:1.000
12.7.16.1.9a - neu	km 8+900 bis km 9+800 (Strecke 3660)	1:1.000
12.7.16.1.10a - neu	km 9+800 bis km 10+700 (Strecke 3660)	1:1.000
12.7.16.1.11a - neu	km 10+700 bis km 11+600 (Strecke 3660)	1:1.000
12.7.16.1.12a - neu	km 11+600 bis km 12+500 (Strecke 3660)	1:1.000
12.7.16.1.13a - neu	km 12+500 bis km 13+400 (Strecke 3660)	1:1.000
12.7.16.1.14a - neu	km 13+400 bis km 14+300 (Strecke 3660)	1:1.000
12.7.16.1.15a - neu	km 14+300 bis km 15+200 (Strecke 3660)	1:1.000
12.7.16.2.1a - neu	Bewertung der Untersuchungsergebnisse nach Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen	5 Blatt
12.7.16.2.2a - neu	Bewertung der Untersuchungsergebnisse nach LAGA	5 Blatt
12.7.16.2.3a - neu	Bewertung der Untersuchungsergebnisse nach BBodSchV Boden-Mensch	7 Blatt

Anlagen-Nr.	Bezeichnung / von - bis km	
12.7.16.2.4a - neu	Bewertung der Untersuchungsergebnisse nach BBodSchV Boden-Grundwasser	4 Blatt
12.7.16.2.5a - neu	Bewertung der Untersuchungsergebnisse nach RuVa-StB	1 Blatt
12.7.16.2.6a - neu	Prüfberichte	64 Blatt
12.7.17a - neu	Umwelttechnisches Gutachten Sickerbecken Buchenheege	Textteil
12.7.17.1a - neu	Lageplan mit Verdachtsflächen und Untersuchungspunkten	1:500
12.7.17.2a - neu	Bohrprofile	9 Blatt
12.7.17.3.1a - neu	Bewertung der Untersuchungsergebnisse nach Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen	11 Blatt
12.7.17.3.2a - neu	Bewertung der Untersuchungsergebnisse nach LAGA	5 Blatt
12.7.17.3.3a - neu	Bewertung der Untersuchungsergebnisse nach BBodSchV Boden-Grundwasser	5 Blatt
12.7.17.3.4a - neu	Prüfberichte Agrolab	110 Blatt